

¿Las rejas de protección están generando peligros?


Cada año, más de 400 mineros pierden un promedio de 45 días de trabajo debido al mal diseño de las rejas de protección para las máquinas. ¡Más de 18 000 días de trabajo perdidos por año!*




18 000
días perdidos

¡Haga que el diseño de las rejas de protección excluya los peligros!


Pinte las rejas de protección de un solo color brillante que contraste con el área a su alrededor, a fin de que sea más fácil verlas.



Añada manijas o agarraderas para que sea más seguro tomarlas.



Diseñe las rejas de protección de manera que no sea necesario retirarlas para hacer inspecciones.



Diseñe las rejas de protección en forma de secciones pequeñas y livianas para que una sola persona pueda retirarlas fácilmente.

Las ilustraciones son de NIOSH

* Los datos se basan en un análisis que investigadores de NIOSH realizaron de todas las lesiones notificadas a la Administración de Seguridad y Salud en Minas (MSHA) entre el 2004 y el 2012, en las que se identificaron las cubiertas y las rejas de protección de metal como fuentes de las lesiones.



Centers for Disease Control
and Prevention
National Institute for Occupational
Safety and Health

Octubre del 2020
MLS - 323763

Descargo de responsabilidad: La mención de cualquier empresa o producto no constituye respaldo alguno del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.