



Pour des résultats de spirométrie SYSTEMATIQUEMENT fiables













**Pour un test fiable, il faut :
au moins 3 bonnes courbes
une CVF et un VEMS reproductibles***

*selon les normes en vigueur ATS/ERS
(American Thoracic Society /
European Respiratory Society)



LÉGENDE
Vert = Bon
Rouge = Mauvais

COMMENT CORRIGER LES ERREURS



Notre engagement : mettre la recherche et la prévention au service de la santé et de la sécurité au travail pour tous

Pour recevoir des documents ou des informations sur la santé et la sécurité au travail, contacter le NIOSH au : 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) TTY (services télétexte) : 1-888-232-6348 courriel : cdcinfo@cdc.gov ou visiter le site du NIOSH : <http://www.cdc.gov/niosh>.

Pour s'abonner au bulletin mensuel NIOSH eNews : <http://www.cdc.gov/niosh/eNews>. Pour plus d'informations sur la formation à la spirométrie validée par le NIOSH, consulter <http://www.cdc.gov/niosh/topics/spirometry/training.html>.

Ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies
Institut national pour la santé et la sécurité au travail

SAFER • HEALTHIER • PEOPLE™
SANTÉ ET SÉCURITÉ DE LA POPULATION
DHHS (NIOSH) Publication N°. 2011-135 (Fr2015)

