



Obtenha Resultados Válidos de Espirometria TODA VEZ













**Um Teste Válido tem
3 ou mais Curvas Boas
E CVF e VEF1 Reprodutíveis**

Use as normas mais atuais da Sociedade Torácica Americana/ Sociedade Respiratória Européia (ATS/ERS)



LEGENDA
Verde = Boa Curva
Vermelho = Erro

COMO CORRIGIR ERROS DO TESTE



Cumprindo a promessa da Nação: Segurança e saúde para todas as pessoas no trabalho através de pesquisa e prevenção

Para receber documentos ou obter mais informações sobre tópicos de segurança e saúde ocupacional, entre em contato com NIOSH: 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) TTY linha: 1-888-232-6348 e-mail: cdcinfo@cdc.gov ou visite a Web site do NIOSH em www.cdc.gov / NIOSH
Para atualizar-se mensalmente com novidades do NIOSH, inscreva-se no NIOSH eNews através da website: www.cdc.gov/eNews. Para obter mais informações sobre o Treinamento de Espirometria do NIOSH consulte: www.cdc.gov/niosh/topics/spirometry/training.html

Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA
Centros para Controle e Prevenção de Doenças
Instituto Nacional para a Segurança e Saúde Ocupacional

PESSOAS • MAIS SEGURAS • MAIS SAUDÁVEIS

Publicação DHHS (NIOSH) No. 2011-135

